




Cartografia temática

X00 Edifícios existentes e respetivos logradouros

Áreas de estacionamento

CARTOGRAFIA DE BASE

Anexos e Outras Construções na Área de Intervenção

Edificado fora da Área de Intervenção

Muros vedações

Altimetria

Árvores existentes a manter

Limite da Área de Intervenção

PP_UOPG6_Tomar

dezembro 2023



fase 5

Versão final do plano



Planta de Situação Existente

05

CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA 1:2000
Propriedade: Câmara Municipal de Tomar | Produção: Socarto - Sociedade de Levantamentos Topo-Cartográficos Lda, Edição: 2020-12-18
Processo de homologação n.º 774 de 06/05/2021 | Sistema de referência: ETRS89-TM06, datum Cascais 1930, elipsóide GRS80 e projeção Transversa de Mercator
Entidade responsável pela homologação: DGT | Estado posicional planimétrico: erro médio quadrático 0,3 m e 95 % dos pontos com desvio menor de que 0,45 m
Estado posicional altimétrico: erro médio quadrático 0,45 m e 90 % dos pontos com desvio menor de que 0,75 m | Exatidão temática: melhor ou igual a 95%
ESCALA DE REPRESENTAÇÃO PARA REPRODUÇÃO EM SUPORTE ANALÓGICO: 1:1000