

### Identificação do edifício

Quarteirão A  
Lote 01  
Morada Alameda Um de Março, n45

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 2  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 8  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 18  
Número de fogos 17  
Uso ao nível do piso térreo Serviços  
Nome do estabelecimento Millenium

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão A  
Lote 02  
Morada Alameda Um de Março, n39

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 8  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 17  
Número de fogos 14  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento 9mm, Secret Jeans

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	A
Lote	03
Morada	Alameda Um de Março, n33

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Bom
Número de pisos	9
Número de pisos abaixo da cota de soleira	

### Características funcionais do edifício

Número de frações	17
Número de fogos	14
Uso ao nível do piso térreo	Comércio
Nome do estabelecimento	Spicy, Redfenix

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	A
Lote	04
Morada	Alameda Um de Março, n25

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	2
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Bom
Número de pisos	8
Número de pisos abaixo da cota de soleira	

### Características funcionais do edifício

Número de frações	23
Número de fogos	21
Uso ao nível do piso térreo	Serviços
Nome do estabelecimento	Autoridade para as condições de trabalho, Giovanni

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão B  
Lote 01  
Morada Alameda Um de Março, n21

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 2  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 11  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 24  
Número de fogos 23  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento Beautyandnails

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão B  
Lote 02  
Morada Alameda Um de Março, n15

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 8  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 17  
Número de fogos 14  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento Jpf, Adn Pro

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	B
Lote	03
Morada	Alameda Um de Março, n11

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Bom
Número de pisos	8
Número de pisos abaixo da cota de soleira	

### Características funcionais do edifício

Número de frações	16
Número de fogos	14
Uso ao nível do piso térreo	Comércio
Nome do estabelecimento	Amanhecer, Rulys

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	B
Lote	04
Morada	Alameda Um de Março, n3

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	2
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Bom
Número de pisos	8
Número de pisos abaixo da cota de soleira	

### Características funcionais do edifício

Número de frações	22
Número de fogos	19
Uso ao nível do piso térreo	Comércio
Nome do estabelecimento	Ageas, Minisom, Allipios

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão	C
Lote	01
Morada	Alameda Um de Março, n48

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	2
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Razoável
Número de pisos	9
Número de pisos abaixo da cota de soleira	1

### Características funcionais do edifício

Número de frações	26
Número de fogos	20
Uso ao nível do piso térreo	Comércio
Nome do estabelecimento	Tranquilidade seguros, Willis bar pastelaria, Paula estética, Prestyge imobiliária, Ana bela cabeleireira

Uso dominante	Habitação, comércio e serviços
---------------	--------------------------------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	C
Lote	02
Morada	Alameda Um de Março, n42

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Mau
Número de pisos	9
Número de pisos abaixo da cota de soleira	1

### Características funcionais do edifício

Número de frações	22
Número de fogos	17
Uso ao nível do piso térreo	Comércio
Nome do estabelecimento	Multiópticas, Contecnica contabilidade, Tomarforma formação de formadores, Salão viva nutrição, Inca Cybercafé

Uso dominante	Comércio e serviços
---------------	---------------------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão C  
Lote 03  
Morada Alameda Um de Março, n30

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 9  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 1

### Características funcionais do edifício

Número de frações 16  
Número de fogos 14  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento Sara Reis Notário, Bacana Tapetes

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão C  
Lote 04  
Morada Alameda Um de Março, n28

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 2  
Tipo de cobertura Plana  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 9  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 1

### Características funcionais do edifício

Número de frações 26  
Número de fogos 22  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento Mundo das malas sapataria, Banco montepio, Ashrama yoga

Uso dominante Comércio e serviços



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão C  
Lote 05  
Morada Rua João dos Santos Simões, n68

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Serviços  
Nome do estabelecimento Trabcopia, H2O clean

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão C  
Lote 06  
Morada Rua João dos Santos Simões, n62

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Serviços  
Nome do estabelecimento Steam pod, Mundo das malas

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão C  
Lote 07  
Morada Rua João dos Santos Simões, n56

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 2  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento Cantinho do sabor, Patarecos

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão C  
Lote 08  
Morada Rua da Carrasqueira, n15

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Serviços  
Nome do estabelecimento Tomartronica, Centrotita

Uso dominante Habitação



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão C  
Lote 09  
Morada Rua da Carrasqueira, n21

### Tipologia do edifício

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edifício

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Serviços  
Nome do estabelecimento Centro veterinário, Smileclinic

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão C  
Lote 10  
Morada Rua da Carrasqueira, n27

### Tipologia do edifício

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edifício

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Serviços  
Nome do estabelecimento Soluções Contabeis, Açúcar ao quadrado

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	C
Lote	11
Morada	R. Voluntários da República, n117

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Razoável
Número de pisos	4
Número de pisos abaixo da cota de soleira	

### Características funcionais do edifício

Número de frações	7
Número de fogos	6
Uso ao nível do piso térreo	Comércio
Nome do estabelecimento	Aviorem

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	C
Lote	12
Morada	R. Voluntários da República, n123

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Mau
Número de pisos	4
Número de pisos abaixo da cota de soleira	

### Características funcionais do edifício

Número de frações	7
Número de fogos	5
Uso ao nível do piso térreo	Comércio
Nome do estabelecimento	Minipreco

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão	D
Lote	01
Morada	Alameda Um de Março, n22

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	2
Tipo de cobertura	Inclínada
Estado de conservação	Bom
Número de pisos	9
Número de pisos abaixo da cota de soleira	1

### Características funcionais do edifício

Número de frações	24
Número de fogos	16
Uso ao nível do piso térreo	Comércio
Nome do estabelecimento	Nice bio world cosméticos, Depilação definitiva, Adidas sapataria

Uso dominante	Habitação, comércio e serviços
---------------	--------------------------------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	D
Lote	02
Morada	Alameda Um de Março, n20

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclínada
Estado de conservação	Razoável
Número de pisos	9
Número de pisos abaixo da cota de soleira	1

### Características funcionais do edifício

Número de frações	24
Número de fogos	18
Uso ao nível do piso térreo	Comércio
Nome do estabelecimento	Picnic 3 pastelaria, Balvera perfumes, Calcuminimo contabilidade

Uso dominante	Habitação, comércio e serviços
---------------	--------------------------------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 03  
Morada Alameda Um de Março, n12

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Plana  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 9  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 1

### Características funcionais do edifício

Número de frações 24  
Número de fogos 17  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento A toca tabacaria, Cantinho da Magia Tarot, Filipa Rodrigues estética

Uso dominante Habitação, comércio e serviços



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 04  
Morada Alameda Um de Março, n4

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 2  
Tipo de cobertura Plana  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 9  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 1

### Características funcionais do edifício

Número de frações 25  
Número de fogos 20  
Uso ao nível do piso térreo Serviços  
Nome do estabelecimento Santander banco, loja dos 300, Da Vinci centro de estudos,

Uso dominante Habitação



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 05  
Morada Av. Dra. Ângela Tamagnini, n11

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 3  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 6  
Número de fogos 5  
Uso ao nível do piso térreo Serviços  
Nome do estabelecimento Centro social e paroquial da serra

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 06  
Morada Av. Drª Ângela Tamagnini, n13

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 3  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 6  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 07  
Morada Av. Drª Ângela Tamagnini, n15

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício geminado


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 3  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 4  
Número de fogos 3  
Uso ao nível do piso térreo Serviços  
Nome do estabelecimento Clínica MDT

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 08  
Morada Av. Drª Ângela Tamagnini, n17

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício geminado


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 3  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 4  
Número de fogos 4  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 09  
Morada Av. Drª Ângela Tamagnini, n19

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 8  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 10  
Morada Rua da Carrasqueira, n30

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 2  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 7  
Número de fogos 5  
Uso ao nível do piso térreo Serviços  
Nome do estabelecimento Gold Energy - reparação de telemóveis

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 11  
Morada Av. Drª Ângela Tamagnini, n21A

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento € shop loja dos 300, Pãocomqueijo pastelaria

Uso dominante Habitação, comércio e serviços



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 12  
Morada Av. Drª Ângela Tamagnini, n25

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento Prestigie café, Templepeças - peças para automóveis

Uso dominante Habitação



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 13  
Morada Av. Drª Ângela Tamagnini, n29

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento Jardim dos templários florista, decisões e soluções imobiliária

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 14  
Morada Av. Drª Ângela Tamagnini, n39

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 2  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 7  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento Arcopdico - ortopedia

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	D
Lote	15
Morada	R. Voluntários da República, n53

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Armazém


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclínada
Estado de conservação	Mau
Número de pisos	1
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	1
Número de fogos	0
Uso ao nível do piso térreo	Garagem
Nome do estabelecimento	

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	D
Lote	16
Morada	R. Voluntários da República, n55

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclínada
Estado de conservação	Ruína
Número de pisos	1
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	1
Número de fogos	0
Uso ao nível do piso térreo	Devoluto
Nome do estabelecimento	

Uso dominante



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 17  
Morada R. Voluntários da República, n59

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Ruína  
Número de pisos 1  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 2  
Número de fogos 0  
Uso ao nível do piso térreo Devoluto  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 18a  
Morada R. Voluntários da República

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Ruína  
Estado de conservação Ruína  
Número de pisos 0  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 1  
Número de fogos 0  
Uso ao nível do piso térreo Devoluto  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 18b  
Morada Rua da Carrasqueira



### Tipologia do edificado


Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Armazém

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 0  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Ruína  
Número de pisos 1  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 0  
Número de fogos 0  
Uso ao nível do piso térreo Devoluto  
Nome do estabelecimento



Uso dominante

Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 19  
Morada



### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Moradia isolada

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Ruína  
Número de pisos 3  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 2  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo Devoluto  
Nome do estabelecimento



Uso dominante

Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 20  
Morada Rua João dos Santos Simões

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Vazio  
Tipologia arquitetónica

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura  
Estado de conservação  
Número de pisos  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 21  
Morada Rua João dos Santos Simões, n53

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 5  
Número de fogos 3  
Uso ao nível do piso térreo Serviços  
Nome do estabelecimento Tomardente Dental Care

Uso dominante



Observações

Habitação

### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 22  
Morada Rua João dos Santos Simões, n57

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 6  
Número de fogos 5  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento Pérola da Roupa

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão D  
Lote 23  
Morada

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Armazém

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 0  
Tipo de cobertura Plana  
Estado de conservação Mau  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 2

### Características funcionais do edifício

Número de frações  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento Centro comercial

Uso dominante Comércio e serviços



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão	E
Lote	01a
Morada	Tv. da Cascalheira, n35

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício em banda


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	3
Tipo de cobertura	Plana
Estado de conservação	Mau
Número de pisos	1
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	1
Número de fogos	1
Uso ao nível do piso térreo	Habitação
Nome do estabelecimento	

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	E
Lote	01b
Morada	Tv. da Cascalheira, n29

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	2
Tipo de cobertura	Inclínada
Estado de conservação	Mau
Número de pisos	3
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	1
Número de fogos	1
Uso ao nível do piso térreo	Garagem
Nome do estabelecimento	

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão E  
Lote 01c  
Morada R. Voluntários da República, n92

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Mau  
Número de pisos 1  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 1  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo Devoluto  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão E  
Lote 02  
Morada R. Voluntários da República, n84

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 3  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 6  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão E  
Lote 03  
Morada R. Voluntários da República, n82

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Em\_construcao  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura  
Estado de conservação  
Número de pisos 2  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão E  
Lote 04  
Morada R. Voluntários da República, n80

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 2  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 2  
Número de fogos 2  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão E  
Lote 05a  
Morada R. Voluntários da República, n78

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 2  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 2  
Número de fogos 1  
Uso ao nível do piso térreo Serviços  
Nome do estabelecimento Casa Arrumada

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão E  
Lote 05b  
Morada Rua da Cascalheira, n7B

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Plana  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 1  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 1  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento Café da letinha

Uso dominante Comércio e serviços



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão E  
Lote 06  
Morada R. Voluntários da República, n76

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Armazém

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Mau  
Número de pisos 1  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 1  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo Garagem  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão E  
Lote 07  
Morada

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Vazio  
Tipologia arquitetónica


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública  
Tipo de cobertura  
Estado de conservação  
Número de pisos  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão E  
Lote 08a  
Morada Rua da Cascalheira

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Moradia isolada


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Ruína  
Número de pisos 1  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão E  
Lote 08b  
Morada Rua da Cascalheira

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Armazém


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Mau  
Número de pisos 1  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo Garagem  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão E  
Lote 09  
Morada Rua da Cascalheira, n9



### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Mau  
Número de pisos 3  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 8  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão E  
Lote 10  
Morada Rua da Cascalheira, n11



### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 8  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação, comércio e serviços



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	E
Lote	11
Morada	Rua da Cascalheira, n13

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Razoável
Número de pisos	4
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	4
Número de fogos	4
Uso ao nível do piso térreo	Habitação
Nome do estabelecimento	

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	E
Lote	12
Morada	Rua da Cascalheira, n21

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Mau
Número de pisos	1
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	1
Número de fogos	1
Uso ao nível do piso térreo	Habitação
Nome do estabelecimento	

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão E  
Lote 13  
Morada Rua da Cascalheira, n23

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 2  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 1  
Número de fogos 1  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão E  
Lote 14  
Morada Tv. da Cascalheira, n1

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 2  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 2  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 2  
Número de fogos 2  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	E
Lote	15
Morada	Tv. da Cascalheira, n1B

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício em banda


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Razoável
Número de pisos	1
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	1
Número de fogos	1
Uso ao nível do piso térreo	Habitação
Nome do estabelecimento	

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	E
Lote	16a
Morada	Tv. da Cascalheira, n13

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Ruína
Número de pisos	1
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	1
Número de fogos	0
Uso ao nível do piso térreo	Devoluto
Nome do estabelecimento	

Uso dominante	
---------------	--



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão	E
Lote	16b
Morada	Tv. da Cascalheira, n3

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Armazém

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Mau
Número de pisos	1
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	1
Número de fogos	0
Uso ao nível do piso térreo	Garagem
Nome do estabelecimento	

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	E
Lote	17a
Morada	Tv. da Cascalheira, n21

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Mau
Número de pisos	1
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	2
Número de fogos	1
Uso ao nível do piso térreo	Devoluto
Nome do estabelecimento	

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	E
Lote	17b
Morada	Tv. da Cascalheira, n17



### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Mau
Número de pisos	2
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	1
Número de fogos	0
Uso ao nível do piso térreo	Devoluto
Nome do estabelecimento	

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	E
Lote	18
Morada	Tv. da Cascalheira, n23



### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Razoável
Número de pisos	1
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	1
Número de fogos	1
Uso ao nível do piso térreo	Habitação
Nome do estabelecimento	

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão F  
Lote 01  
Morada R. Voluntários da República, n56

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 1  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 1  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento Marilina

Uso dominante Comércio e serviços



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão F  
Lote 02  
Morada R. Voluntários da República

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura  
Estado de conservação Ruína  
Número de pisos 1  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão F  
Lote 03  
Morada R. Voluntários da República, n50

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 3  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 4  
Número de fogos 4  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão F  
Lote 04  
Morada R. Voluntários da República, n44

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Mau  
Número de pisos 1  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 1  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo Devoluto  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão F  
Lote 05a  
Morada Rua da Cascalheira, n5

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Moradia isolada

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 3  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Mau  
Número de pisos 2  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 1  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo Devoluto  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão F  
Lote 05b  
Morada Rua da Cascalheira

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Armazém


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Ruína  
Número de pisos 1  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo Garagem  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão F  
Lote 05c  
Morada Rua da Cascalheira, n4

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Armazém


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Ruína  
Número de pisos 1  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo Garagem  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão F  
Lote 06  
Morada Rua da Cascalheira, n3

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda

### Características gerais do edificado


Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 1  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 1  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo Serviços  
Nome do estabelecimento Farmácia + central

Uso dominante

Comércio e serviços



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 01  
Morada Rua da Cascalheira, n32

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 2  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Mau  
Número de pisos 2  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 2  
Número de fogos 1  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 02  
Morada Rua da Cascalheira, n22

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Mau  
Número de pisos 1  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 2  
Número de fogos 2  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 03  
Morada Rua da Cascalheira, n20

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 8  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 04  
Morada Rua da Cascalheira, n18

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 8  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 05  
Morada Rua da Cascalheira, n16A

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 1

### Características funcionais do edifício

Número de frações 7  
Número de fogos 7  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 06  
Morada Rua da Cascalheira, n14A

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 8  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 07  
Morada Rua da Cascalheira, n16C

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 2  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 8  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 08  
Morada Rua João dos Santos Simões, n36

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento Electro Vale Cabrito iluminação, 2TR tinteiros

Uso dominante Habitação



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 09  
Morada Rua João dos Santos Simões, n30

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento Cruzarte talho, Jf material de escritório

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 10  
Morada Rua João dos Santos Simões, n24

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 4  
Número de fogos 3  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 11  
Morada Rua João dos Santos Simões,n20

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento NOS telecomunicações,  
Fernando Costa ferramentas

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 12  
Morada Rua João dos Santos Simões, n14

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento Os pombinhas, Café

Uso dominante Habitação



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão	G
Lote	13
Morada	Rua João dos Santos Simões, n2

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Razoável
Número de pisos	4
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	9
Número de fogos	6
Uso ao nível do piso térreo	Comércio
Nome do estabelecimento	A severa pastelaria

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	G
Lote	14
Morada	Av. Dr. Egas Moniz, n41

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	2
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Razoável
Número de pisos	3
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	6
Número de fogos	6
Uso ao nível do piso térreo	Habitação
Nome do estabelecimento	

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 15  
Morada Av. Dr. Egas Moniz, n43

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 2  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 3  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 9  
Número de fogos 9  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 16  
Morada Rua da Fábrica de Fiação, n51

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 2  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 1  
Número de fogos 1  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 17  
Morada Rua da Fábrica de Fiação, n57

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Mau  
Número de pisos 1  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 2  
Número de fogos 2  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 18  
Morada Rua da Fábrica de Fiação, n57

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 3  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 6  
Número de fogos 4  
Uso ao nível do piso térreo Serviços  
Nome do estabelecimento Sede PSD Tomar

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 19  
Morada Rua da Fábrica de Fiação, n59

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 3  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 6  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 20  
Morada Rua da Fábrica de Fiação, n61

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 3  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 6  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão	G
Lote	21
Morada	Rua da Fábrica de Fiação, n63

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Mau
Número de pisos	3
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	6
Número de fogos	6
Uso ao nível do piso térreo	Habitação
Nome do estabelecimento	

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	G
Lote	22
Morada	Rua da Fábrica de Fiação, n65B

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Razoável
Número de pisos	3
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	6
Número de fogos	6
Uso ao nível do piso térreo	Habitação
Nome do estabelecimento	

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 23  
Morada Tv. da Cascalheira, n69



### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 1

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 8  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento


Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão G  
Lote 24  
Morada Rua da Fábrica de Fiação



### Tipologia do edificado

Propriedade Pública  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Armazém

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 3  
Tipo de cobertura Plana  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 1  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 1  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo Equipamento  
Nome do estabelecimento Instalações Sanitárias Públicas

Uso dominante Equipamento



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão H  
Lote 01  
Morada

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Vazio  
Tipologia arquitetónica


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública  
Tipo de cobertura  
Estado de conservação  
Número de pisos  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão H  
Lote 02  
Morada

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Em\_construcao  
Tipologia arquitetónica


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública  
Tipo de cobertura  
Estado de conservação  
Número de pisos  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 1

### Características funcionais do edifício

Número de frações  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão H  
Lote 03  
Morada Rua da Cascalheira, n2a

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 4  
Número de fogos 4  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão H  
Lote 04  
Morada Rua da Cascalheira, n2

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 9  
Número de fogos 9  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão H  
Lote 05  
Morada Rua da Cascalheira, n5

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 3  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 3  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 1  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento Hotel Bonjardim

Uso dominante Comércio e serviços



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão H  
Lote 06  
Morada Rua dos Construtores Cívicos, n5

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Mau  
Número de pisos 3  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações  
Número de fogos  
Uso ao nível do piso térreo Devoluto  
Nome do estabelecimento

Uso dominante



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	H
Lote	07
Morada	Rua dos Construtores Cívicos, n7

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Razoável
Número de pisos	3
Número de pisos abaixo da cota de soleira	1

### Características funcionais do edifício

Número de frações	8
Número de fogos	8
Uso ao nível do piso térreo	Habitação
Nome do estabelecimento	

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	H
Lote	08
Morada	Rua dos Construtores Cívicos, n9

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Razoável
Número de pisos	3
Número de pisos abaixo da cota de soleira	

### Características funcionais do edifício

Número de frações	6
Número de fogos	6
Uso ao nível do piso térreo	Habitação
Nome do estabelecimento	

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão H  
Lote 09  
Morada Rua dos Construtores Cívicos, n11

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 3  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 1

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão H  
Lote 10  
Morada Av. Dr. Egas Moniz, n37

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 3  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 1

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Habitação  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	H
Lote	11
Morada	Av. Dr. Egas Moniz, n39

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício em banda

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Bom
Número de pisos	3
Número de pisos abaixo da cota de soleira	

### Características funcionais do edifício

Número de frações	6
Número de fogos	6
Uso ao nível do piso térreo	Habitação
Nome do estabelecimento	

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	H
Lote	12
Morada	Rua João dos Santos Simões, n5

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	2
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Bom
Número de pisos	4
Número de pisos abaixo da cota de soleira	

### Características funcionais do edifício

Número de frações	8
Número de fogos	6
Uso ao nível do piso térreo	Comércio
Nome do estabelecimento	Minimercado arcada, Protomar

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão H  
Lote 13  
Morada Rua João dos Santos Simões, n13

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Serviços  
Nome do estabelecimento Liberty seguros, Paulo teixeira

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão H  
Lote 14  
Morada Rua João dos Santos Simões, n19

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 1  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 7  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Comércio  
Nome do estabelecimento Templatintas

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	I
Lote	01
Morada	Av. Dr. Egas Moniz, n48

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Bom
Número de pisos	4
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	8
Número de fogos	8
Uso ao nível do piso térreo	Habitação
Nome do estabelecimento	

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão	I
Lote	02
Morada	Av. Dr. Egas Moniz, n46

### Tipologia do edificado

Propriedade	Privada
Ocupação do lote	Edificado
Tipologia arquitetónica	Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública	1
Tipo de cobertura	Inclinada
Estado de conservação	Bom
Número de pisos	4
Número de pisos abaixo da cota de soleira	0

### Características funcionais do edifício

Número de frações	8
Número de fogos	8
Uso ao nível do piso térreo	Habitação
Nome do estabelecimento	

Uso dominante	Habitação
---------------	-----------



Observações



### Identificação do edifício

Quarteirão 1  
Lote 03  
Morada Av. Dr. Egas Moniz, n38

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva

### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 2  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Razoável  
Número de pisos 4  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 8  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Serviços  
Nome do estabelecimento António Alves contabilidade

Uso dominante Habitação



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão 1  
Lote 04  
Morada Av. Dr. Egas Moniz, n40

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Armazém


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 3  
Tipo de cobertura Plana  
Estado de conservação Bom  
Número de pisos 1  
Número de pisos abaixo da cota de soleira 0

### Características funcionais do edifício

Número de frações 1  
Número de fogos 1  
Uso ao nível do piso térreo Serviços  
Nome do estabelecimento Francisco a.s. Gaspar bosch car service

Uso dominante Comércio e serviços



Observações

### Identificação do edifício

Quarteirão 1  
Lote 05  
Morada Rua da Fábrica de Fiação

### Tipologia do edificado

Propriedade Privada  
Ocupação do lote Edificado  
Tipologia arquitetónica Edifício de habitação coletiva


### Características gerais do edificado

Número de frentes para a via pública 3  
Tipo de cobertura Inclínada  
Estado de conservação Mau  
Número de pisos 3  
Número de pisos abaixo da cota de soleira

### Características funcionais do edifício

Número de frações 6  
Número de fogos 6  
Uso ao nível do piso térreo Devoluto  
Nome do estabelecimento

Uso dominante Habitação



Observações